

- UWAGA:
1. Indeksy urządzeń zgodnie z rysunkiem E-8 - Schemat rozdzielnicy RZS.
 2. Na rys. ujęto tylko główne trasy połączeń wyrównawczych.
 3. W pomieszczeniu SUW ułożyć szynę wyrównawczą z płaskownika 25x4 montowaną na wysokości 30cm od poziomu posadzki.
 4. Bramy wejścia ominać górą.
 5. Szynę wyrównawczą połączyć z uzieniem poprzez złącza kontrolne (zk).
 6. Do szyny należy podłączyć wszystkie metalowe instalacji technologicznej, oraz pozostałe elementy metalowe. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane lub połączenia śrubowe.
 7. Szynę należy pomalować w pasy żółto-zielone (12/12cm)
 8. Lokalne połączenia wyrównawcze oraz mostki wykonać przewodem LgY 6mm2

